

河长制工作简报


(2018年第九十一期)

佛山市河长制工作领导小组办公室

2018年11月23日

市长朱伟巡查佛山水道流域污染整治工作

11月22日上午，市长朱伟率队巡查佛山水道流域污染整治工作情况，发现部分支涌存在河长履职不到位、不称职情况。



朱伟一行来到南海区狮山镇罗村王芝涌边，发现生活污水和工业废水正从排污口流入河涌。朱伟

当场批评王芝涌镇级河长履职不到位、不称职。朱伟要求：南海区要尽快制定王芝涌综合整治措施，并系统推进清淤、截污等工程建设，尤其是半年内必须完成河涌挂管截污工程，结合狠抓村级工业园区环境整治、强化活水引水和生态修复等多管齐下，尽快消除黑臭。

随后，巡查组来到狮山镇罗村管理处时代倾城四期发

现，该楼盘污水不时流入罗村涌。据介绍，南海区排查发现仍有 34 个楼盘尚未完成截污，而该处就有两个楼盘每天约产生 140 吨生活污水直排罗村涌。朱伟当即强调：我市所有已建和在建楼盘的生活污水全部要接入市政排水管网，各区各部门要真动起来，真干起来，一个一个楼盘去盯，一个月一个月去盯，每月通报进度。

最后，巡查组来到禅城区祖庙街道镇安村内的镇西涌。朱伟指出，虽然镇西涌已完成截污工程，但部分截污管损坏失效，加上河涌淤塞严重，导致镇西涌水质仍为劣 V 类。对此，禅城区要加快推进镇西涌综合治理，实现明年底前水质明显改善。

朱伟要求：市河长办要对王芝涌、镇西涌河长下发督办函，督促河长认真履职尽责。各级河长要切实担负起认河、巡河、治河、护河的责任，各级政府要以人民群众满意度作为最高标准，长短结合开展河涌综合整治，加快推进建成和在建楼盘截污排水管网建设工作，确保河涌“长治久清”。