

# 河长制工作简报


(2018年第六十四期)

佛山市河长制工作领导小组办公室

2018年7月19日

## 佛山市生态环境督察组督察污水处理及 河涌污染治理情况

佛山市生态环境督察组第二组由组长黄远任带队，到杏坛开展均安水源保护区（杏坛段）开展督察调研工作。督察组上午首先走访了均安水源保护区沿线，听取杏坛镇水源保护区日常巡查监管的工作汇报。重点走访考察了西登水厂，查看取水许可证等相关手续，了解其目前运行情况、取水口水质状况、周边环境状况。



督查组强调，当地政府务必高度重视，严格执行党中央的决策部署和省、市、区各级文件精神，以满足人民日益增长的优美生态环境需要为核心，以保障和维护生态功能为主线，严守上级划定的生态红线，维护水源保护区环境，确保西登水厂运行阶段水质达标。

7月17日上午，佛山市第三生态环境督察组三组在组长

陈振华的带领下，对北滘污水处理厂开展现场督察。

督察组首先查阅了污水处理厂中控运行报表、化验报表以及污水厂管网分布图，向厂方负责人了解了污水处理厂日常工作管理情况，并深入污水处理厂处理车间查看。

随后，督察组一行现场检查了污水处理厂位于五长沙、中心小学以及槎涌工业区的污水管线沙井，逐个打开井盖对沙井内的情况进行检查，在检查沙井的同时，督察组对周边内河涌进行检查，均未发现异常情况。

7月17日上午，市第四生态环境督察组第一现场组到杨和镇对川片区现场督察污水处理及河涌污染整治情况。

督察组一行首先对美的鹭湖森林度假区自建的污水处理站进行现场督察。针对现场情况，督察组要求我区水务部门及杨和镇后续跟进核实该小区污水管网建设情况以及污水处理站出水达标排放情况。

随后，督察组一行对杨和镇电排主涌以及独岗主涌进行现场督察。针对督察发现的问题，督察组要求我区水务部门加快该片区污水管网的规划建设进度，尽快将片区内污水输往污水处理厂进一步处理，减轻河涌纳污压力，切实提升片区水环境质量。