

河长制工作简报

(2018年第八十七期)

佛山市河长制工作领导小组办公室

2018年11月12日

副市长谭萍巡查平洲水道

11月9日，副市长、平洲水道市级河长谭萍率队巡查平洲水道河长制工作落实情况。谭萍要求，平洲水道流经的禅城、南海、顺德三个区要进一步落实全面推行河长制工作，确保平洲水道水质稳定达标。

平洲水道属北江支流，是潭洲水道自顺德区陈村镇登洲头分出的一条汉流，蜿蜒向东北流经禅城、南海、顺德三个区，全长17公里。目前，平洲水道水质良好达标，维持在Ⅱ-Ⅲ类水平。



当日下午，谭萍一行在禅城海事处东平大桥执法码头登船后，由水路巡查整个平洲水道，沿途一边查看水道和两岸情况，一边听取三个区及相关镇街的

的区级、镇级河长的汇报，系统了解平洲水道的日常监管和

流域整治工作开展情况，尤其是沿岸排污口设置以及岸上的内河涌整治、截污管网建设等。

当了解到平洲水道存在白蛇漩和石石肯两个历史险段，以及半月岛河滩地存在历史遗留的建筑和堆砂场时，谭萍指出，相关区和镇街要加快实施这两个险段的除险坚固工程以及半月岛河滩地的整体提升工程。

谭萍要求，各区要进一步落实全面推行河长制工作，加强日常保洁，大力推进内河涌综合整治、清理河滩乱堆乱放等工作，并强化日常监督巡查，尤其是要对现有的污染物排放口、混凝土搅拌站等进行严密监管，进一步提高流域内的水环境质量。平洲水道两岸人口密集，住宅小区较多，各区要控制河涌污染，完善生活污水收集处理的规划，加快推进截污排污管网建设，不能让水质未达标的内河涌水和商业、住宅区污水直接排入平洲水道，以确保平洲水道水质稳定达标。